

NXV997D/987D/977D 車種別適合情報

R.1年9月19日現在

○=車両側パネルに加工もしくは目隠しシート(※)が必要 / ◎=加工不要

純正部品の購入については、カーディーラーへご相談ください

全車種：パネル開閉の際に下部に僅かなスレが発生する場合は、ブラケットのネジを緩めてセットの位置を上方向に微調整してください

ステアリングリモコン接続適合は、以下URLをご確認下さい。

【ステアリングリモコン接続適合情報】 <http://www.clarion.com/jp/ja/user-support/fitting/ste-remo/index.html>

車種	年式	型式	NXV997D NXV987D NXV977D 取付適合	T-Connect ナビ 9インチモデル 専用クラスターパネル (純正部品番号)	ブラケット/スパーサー (純正部品番号)	取付キット (Clarion製)	中継コードキット (Clarion製) /ラジオアンテナ変換コード (純正部品番号)	備考	操作パネル 角度調整 推奨位置
トヨタ									
アクア (グレード「L」は除く)	H.26/12~H29/6	DAA-NHP10系	○	08606-52020	-	-	CCA-223-110 / 08663-00520	専用クラスターパネルが必要 車両側のパネルの一部切取加工が必要 (純正取付要領書に準ずる)	2
アクア (グレード「L」は除く)	H.29/6~現在	DAA-NHP10系	○	08606-52040	-	-		専用クラスターパネルが必要 車両側のパネルの一部切取加工が必要 (純正取付要領書に準ずる)	2
アルファード/ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	H.27/1~現在	DBA-AGH30W系 DBA-AGH35W系 DBA-GGH30W系 DBA-GGH35W系 DBA-AYH30W系	◎	-	-	-		-	0
ヴィッツ	H.26/4~現在	DBA-KSP130系 DBA-NSP130系 DBA-NSP135系 DBA-NCP131系 DAA-NHP130系	◎	08606-52030	-	-		専用クラスターパネルが必要	0
エスティマ エスティマハイブリッド	H.28/6~現在	DBA-ACR50W系 DBA-ACR55W系 DAA-AHR20W系	◎	-	-	-		-	0
オーリス (ハイブリッド含む)	H.24/8~現在 H.28/4~現在 (ハイブリッド)	DBA-NRE185H系 DBA-ZRE186H系 DBA-NZE181H系 DBA-NZE184H系 DAA-ZWE186H系	◎	55520-12080	-	-		専用クラスターパネルが必要 (同梱のスパーサー使用で隙間無しとなる)	0
カムリ	H.29/7~現在	AXVH70系	◎	-	-	-		-	0
カローラスポーツ (ハイブリッド含む)	H.30/6~現在	NRE210H系 NRE214H系 ZWE211H系	◎	55405-12G40-B0	-	-		専用クラスターパネルが必要 (同梱のスパーサー使用で隙間無しとなる)	0
C-HR	H.28/12~現在	DAA-ZYX10系 DBA-NGX50系	◎	08606-10020-B0 (「S」「S-T」用) 08606-10020-B1 (「G」「G-T」用)	-	-		専用クラスターパネルが必要 (グレードにより部品番号が異なるので注意。 「S」「S-T」用はガンメタリック色、 「G」「G-T」用はソフトシルバー色)	0
シエンタ (ハイブリッド含む)	H27/7~現在	6AA-NHP170G DAA-NHP170G DBA-NCP175G DBA-NSP170G DBA-NSP172G	○	08606-52050	-	-		専用クラスターパネルが必要 ダッシュボード、車輻側のパネルの一部切取加工が必要 (純正取付要領書に準ずる、 同梱のスパーサー使用で隙間無しとなる) オーディオレス仕様車の7インチパネルへの復元はダッ シュボードの部品交換・作業が必要	0
タンク / ルーミー	H.28/11~現在	DBA-M900A系 DBA-M910A系	◎	-	08606-B1010	-	CCA-223-110 / 不要	ブラケットが必要	0
ハリアー	H.29/6~現在	AVU65W系 ZSU60W系 ZSU65W系	◎	-	-	-	CCA-223-110 / 08663-00520	-	0または1
プリウス	H.27/12~現在	DAA-ZVW50系 DAA-ZVW51系 DAA-ZVW55系	◎	-	86121-47A90	-	-	スパーサー使用で隙間無しとなる	0
プリウスα	H.26/11~現在	DAA-ZVW40W系 DAA-ZVW41W系	○	08606-47010	-	-	CCA-223-110 / 不要	専用クラスターパネルが必要 車両側のパネルの一部切取加工が必要 (純正取付要領書に準ずる)	0
ノア ヴォクシー エスクァイア	H.26/1~現在	ZRR80G系 ZRR85G系 ZWR80G系 ZRR80W系 ZRR85W系 ZWR80W系	○※	08695-00J20	-	-	CCA-223-110 / 08663-00520	専用クラスターパネルが必要 ※下部に車両との隙間が発生するため 目隠し用のシートが必要です。 目隠し用シートはAmazonにて購入できます。	4 (本ポジションでは、 下部の車両との隙間は 操作パネルの開閉時 以外は見えませんが)
ランドクルーザープラド (ワゴン)	H.29/9~現在	TRJ150W系 GDJ151W系 GDJ150W系	◎	08606-60010	-	-	CCA-223-110 / 08663-00520	専用クラスターパネルが必要	1
ダイハツ									
トール/トールカスタム	H.28/11~現在	DBA-M900S系 DBA-M910S系	◎	-	08606-B1010	-	CCA-223-110 / 不要	ブラケットが必要 ダイハツ品番はトヨタ品番と同じ	0
日産									
セレナ	H.28/8~R.1/7	C27系 GC27系 GFC27系 GNC27系 GFNC27系 HC27系 HFC27系	◎	-	-	BKN-070-510	取付キットに付属	オーディオレス車に限る e-POWER メーカーオプション「セーフティーバック」装着 車は除く NISMOは装着可能ですが取付キットの パネル色が異なります。	0