## CeNET 接続適合表

Slave Units	MSZ715	CD5960Z	CDS8655z CDS8555z	MD5740Z	<b>▲</b> VCZ625	DCZ625 CDR655z CDR1255z CDR640Z CDR1240Z	CDC640z MDC640Z	DPH910	DVH920	DPH7500z	JCH540Z	RVH4500z	★ NAX940ZF	NAX950DV	NAXO10VD NAX960DV NAX960DVD	TSZ720 TSZ710	TVS7650z TVS7550z	TTX7500z
DXZ925	0	X	X	×	© ※ 21	0	0	X	0	×	○ * 13,23	X	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	0	X	0
DXZ825	0	×	×	×	© ※ 21	0	0	0	○ ※ 22	×	○ ※ 13,23	×	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	0	×	0
DXZ815MP	0	×	×	×	X	0	0	0	○※22	×	○ ※ 12,13	0	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	○※14	×	0
DXZ715	0	X	×	×	×	0	0	0	○※22	×	○※13	0	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	0	X	0
MXZ715	0	X	X	×	X	0	0	0	○※22	×	○※13	0	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	0	X	0
DMZ825MP/DMZ815MP	X	X	×	×	×	0	0	X	○※22	×	○※12	○※20	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	○※14	X	0
DMZ725LP	X	X	X	×	© ※ 21	0	0	X	○※22	×	○※13,23	X	X	X	X	0	X	0
DMZ616LP/TM	X	X	×	×	×	0	0	X	○※22	×	0	X	×	×	×	0	X	0
DMZ615	×	X	×	X	×	0	0	X	○※22	X	0	0	×	×	×	0	X	0
ADZ615	×	×	×	X	×	0	0	×	○※22	X	0	0	×	×	×	0	X	0
DMZ525LP	X	X	X	×	X	0	0	X	○※22	×	0	×	X	×	×	0	X	0
ADZ525	X	×	×	×	×	0	0	X	○※22	×	0	×	×	×	×	0	X	0
DMZ415	X	X	X	×	X	0	0	×	○※22	×	0	0	X	X	X	X	X	×
ADZ415	X	×	×	×	X	0	0	×	○※22	×	0	0	×	×	×	×	×	×
MRX960Z	X	0	X	×	X	0	0	×	○※22	X	0	0	○※1,3	○※1,3	○ ※ 1,3,6	0	0	0
DMX960Z	X	X	×	×	X	0	0	X	○*22	×	0	0	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	0	0	0
DMX7655z	X	X	X	×	X	0	0	X	○※22	×	0	0	○※1,2,3	○ ※ 1,2,3	○※1,2,3,6	0	0	0
VRX925VD	0	X	×	×	0	0	0	X	0	×	×	X	×	○%6,22	○※6,17	×	×	_
VRX825	○※18	X	X	×	X	0	0	0	○※22	×	X	○※16	X	×	○※6,17	×	X	_
MAX625/MAX615	X	×	×	×	X	0	0	×	○*22	×	0	0	×	○※6	○※6	×	×	_
MAX6655z	X	X	X	×	X	0	0	X	○※22	×	0	0	X	○※6	○※6	X	X	×
MAX420VD	X	X	×	×	X	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	_
DMX7555z	X	X	X	×	X	0	0	X	○※22	×	0	0	○※1,2,3	○ ※ 1,2,3	○ ※ 1,2,3,6	0	0	0
DMX6655z/ADX6655z	X	X	×	×	X	0	0	X	○※22	×	0	X	×	×	×	×	×	×
DMX5655z/ADX5655z	X	X	×	X	X	0	0	X	○※22	X	0	×	×	×	×	×	X	×
DMX5555z/ADX5555z	×	×	×	X	×	0	0	×	○※22	×	X	0	○ ※ 1,2,3	○※1,2,3	○※1,2,3,6	0	0	0
MRX8675z/8575z	X	×	0	X	X	0	0	×	○※22	0	0	0	○ ※ 1,2,3	○ ※ 1,2,3	○ ※ 1,2,3,6	0	0	0
MRX4555z	×	×	×	X	×	○※5	0	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	X
HX-D1	○※19	×	×	X	×	0	0	×	○※22	X	×	X	×	×	×	○ ※ 7,8,9	×	X
HX-D10	0	×	×	X	×	0	0	0	○※22	×	○※13	0	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	0	×	0
DRX8675z/8575z	×	X	0	X	×	0	0	×	○※22	0	0	0	○ ※ 1,2,3	○ ※ 1,2,3	○ ※ 1,2,3,6	0	0	0
ARX6570z	×	×	○※10	X	×	0	0	×	○※22	×	×	0	○※1,3	○※1,3	○※1,3,6	0	0	0
DRX740Z	X	X	X	0	X	○※5	0	X	○※22	0	0	0	○※1,3	○※1,4	○※1,4,6	0	0	0
DMX740Z/740ZII	X	X	×	×	×	○※5	0	X	○※22	×	0	0	○※1,3	○※1,4	○※1,4,6	0	0	0
VRX740Z	×	X	×	0	×	○※5	0	X	○※22	0	0	0	○※5	○※2,4	○ ※ 2,4,6	×	X	X
MAX450ZF/440Z	×	×	×	X	×	○※5	0	×	○※22	X	0	0	×	×	×	×	X	X
MAX4555z	X	×	X	×	X	0	0	×	○※22	×	0	0	0	0	○※6	X	X	×

## ○:接続可

- ○:条件付き接続可
- ★: NAX940ZF/TVS7650/TVS7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ず CeNET 対応センターユニットが必要です。 TVS7650/7550zとTTX7500zの同時接続はできません。
- ■: NAX960DV/010VD/020VDシリーズには使用できません。
- △:DVDビデオ再生ナビゲーションとCeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたはTTX7500との接続が必要となります。また、対応ソフトはRoad Explorer DV3.0以上に限られます。
- ▲: VRX925VD/DXZ925/DXZ825/DMZ725LP以外の機種とのCeNET接続はできませんが、スタンドアローンモードとして使用可能です。

※1:ナビゲーションのコントロールはできません。※2:TURN BY TURN 表示対応 ※3:センターユニット側でのナビゲーション・コントロールはできませんが、ナビリモコンを受信することが可能です。※4:ナビゲーションのリモコン受 米部が必要です。※5:CD-TEXT表示は不可にCR65572 接続時)※6:別寿-CONETケーブルCCA-563-500(希望)・赤原格4の00円・税別・2別寿-RGBケーブルとCCA-583-500(希望)・赤原格4の00円・税別・2別寿-ア・オリア・カンウョン時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。また。TV側でのオーディ操作についても一部制限があります。※8:タイトルインブット機能は使用不可 (CD-TEXT および MD チェンジャー接着 時の MD タイトル表示は可能です)※9:ナビゲーションのコントロールはできません。※10:4 ch アンブが必要です。※11:CD-ROM Ver5-D.O以降の場合、一部の操作ができなくなります。※12:携帯リンク側でCD ファンクションおよ びCD機能操作はできません。※13:携帯リンク側でAUX ファンクションへの切替はできません。※14:TV側でのCD/MP3ファンクションのコントロールはできません。CD/MP3はセンターユーット側でのコントロールはできません。※15:外部アンブが必要です。※16:オーディ部のみ可能です。※17:Road Explorer DV 2.D以降。※18: MSZ715 のダブルイル・機能はご使用できません。※19:HX-D1側でCD 再を持ちいベルメーターは作動しません。※20:CD/MP3ファンクションのコントロールはできません。※21:TSZ2C/MSZ710と CENNET 接続した場合、DVD チェンジャーコントロールはセンターユニット側となります。※22:DVC920接続が必要で、音声は RCA からの入力となります。(センターユニットに DSP がある場合は DSPを OFFにしてください。)※23:携帯リンク側で DDF チェンジャーファン クションへの回替はできません。